

Indicar que en caso de sustituir un piloto trasero del Hyundai ix20, existe un claro desfase entre el precio de la tulipa (210€) y el piloto completo, con cableado (97.17€). Por tanto y aunque resulte paradójico, es más barato ponerlo completo, que solamente la tulipa (diferencia de 110E). Os paso la referencia de cada uno de ellos y el importe

E 3281: piloto ext. tras. iz. 92401 1K000 / 97,17 €
Tulipa de piloto 92411 1K000 / 210,43 €