



Llamada a revisión de BMW a modelos M5 y M6

BMW llama a revisión a modelos M5 y M6 debido a problemas con el sistema de lubricación. El problema afecta a unos 700 vehículos.

BMW llama a revisión a BMW M5 y M6 debido a problemas con el sistema de lubricación que podrían llegar a 'gripar' el motor. El pasado 21 de septiembre, [BMW](#) ordenó que se parase la venta de los modelos **M5** y **M6**, y se pidió a los propietarios de **BMW M5** y **M6** que no lo utilizaran. Ahora llega la **llamada a revisión**.

Al parecer, un fallo mecánico generaría una pérdida de presión en el sistema de lubricación, lo que derivaría en un grave problema para el motor de los **BMW M5** y **M6**.

Esta **llamada a revisión de BMW** podría afectar a unos 700 vehículos **BMW M5, M6**, cabrio y coupé.

No es la primera llamada a revisión de BMW este año. En marzo, [BMW llamó a revisión a 1,3 millones de modelos](#) de la Serie 5 y Serie 6 por un problema en la batería que puede ocasionar un incendio en el vehículo