

Te traslado incidencia relativa a precios y despiece del recambio de los faros del Súper B, esperando sea de vuestro interés.

Esta información se refiere a la inclusión del módulo de dirección y lava faro cuando se sustituye un faro de Xenón de los modelos SuperB 3T.

Es conveniente conocer esta situación, para no incurrir en abono de concepto/s ya incluido/s en la misma referencia.

Como podrás observar en los albaranes, el Skoda Superb moderno con faros de Xenon y lava faros, vienen con precios iguales pero en uno cobran el módulo de dirección y en otro no. Indicaros que dicho módulo viene con el faro junto con el lava faros.