

### **Problemas en el airbag frontal de algunas unidades del Toyota Corolla**

Una nueva **alerta de Aecosan** (Nº: CCAA-127/2017) informa de que algunas unidades del **Toyota Corolla WMI CDE 120 / ZZE 120# / NMT / SB1 / JTD**, fabricados entre 2001-2007, están equipadas con airbag frontal de conductor de una etapa (ZF-TRW).

Existe la posibilidad de que la densidad del gas propelente del inflador se pudiera haber reducido con el tiempo por el efecto de los cambios de temperatura y humedad. Si esto ocurre, **el inflador podría romperse en caso de despliegue del airbag**, aumentando el riesgo de accidente.

La empresa Toyota España ha comunicado a las autoridades de Consumo de la Comunidad de Madrid el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en una comunicación a los **propietarios de los vehículos implicados para que acudan al taller/concesión oficial Toyota para reemplazar el airbag frontal del conductor**.